

**KOMUNIKAT LODOWY nr 28**  
**z dnia 22.02.2021**

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje o występujących zjawiskach lodowych:

Stany wody i warunki atmosferyczne z godziny 8:00:

Wodowskaz	Km	Stan ostrzegawczy	Stan alarmowy	Stan wody	Przyrost w ciągu 24h	Temp. wody	Temp. powietrza	Siła i kierunek wiatru
Biała Góra	545,6	360	470	<b>304</b>	+10	-	-	-
Słubice	584,1	360	410	<b>289</b>	+9	1,5	0,0	SE 2,0
Gozdowice	645,3	440	500	<b>376</b>	-12	1,5	0,6	SE 2,6
Bielinek	672,5	480	550	<b>418</b>	-52	-	-	-
Widuchowa	701,8	630	650	<b>635</b>	-33	0,8	2,6	S 0,7
Gryfino	718,5	570	600	<b>570</b>	+18	0,0	-	-
Podjuchy	734,0	580	610	<b>512</b>	+4	0,7	2,0	SW 0,8
Most Długi	35,95	570	600	<b>502</b>	+6	0,4	-	-

Dane hydrologiczne: Źródło IMGW

**AKTUALNE ZJAWISKA LODOWE:**

L.p.	Rzeka	Miejsce charakterystyczne (miejscowość, wodowskaz, ujście rzeki)	Kilometraż (km + m)		Procent zalodzenia [%]	Grubość lodu [cm]	Uwagi
			od	do			
1.	Odra/ Odra Wschodnia	ujście Nisy Łużyckiej – m. Marwice	542+400	709+000	-	-	Brak zjawisk
2.	Odra Wschodnia	m. Marwice – Gryfino	709+000	716+000	100	10-20	Stojąca połamana kra
3.	Odra Wschodnia	Gryfino - Gryfino	716+000	719+000	-	-	Brak zjawisk
3.	Odra Wschodnia/ Regalica	Gryfino – Most Drogowo-Kolejowy Podjuchy	719+000	735+000	100	10-20	Stojąca połamana kra
4.	Regalica	Most Drogowo Kolejowy Podjuchy – Ujście Regalicy	735+000	741+600	30	15	Lód brzegowy
5.	Jezioro Dąbie	Ujście Regalicy – wewnętrzne wody morskie	741+600	-	100	10-20	Stała pokrywa lodowa z wyłamaną rynną ok 800m
6.	Odra Zach./ graniczna	Jaz Widuchowa – wewnętrzne drogi morskie	0+000	36+550	20	5-10	Spływająca połamana kra

W dniu wczorajszym (21.02.) akcja lodołamania koncentrowała się na odprowadzeniu połamanej zalegającej kry z rzeki Odry, Odry Wschodniej i Regalicy na j. Dąbie, lodołamacze łamały stojącą krę lodową, która spływała w dół do wyłamanej rynny na jeziorze.

W dniu dzisiejszym pracuje 12 lodołamaczy (6 polskich i 6 niemieckich), pierwsza grupa lodołamaczy (8) pracuje na Odrze Wschodniej i Regalicy km 709,0 (m. Marwice) do km 735,0 (Most Drogowo-Kolejowy Podjuchy), gdzie stara się odprowadzić stojącą połamaną krę w dół rzeki. Druga grupa lodołamaczy (4) pracuje na Regalicy i jeziorze Dąbie gdzie stara się odprowadzić połamaną krę do wylamanej rynny na jeziorze.

### **Połamano ostatni zalegający lód zatorowy**

Połamane spiętrzenia pokrywy lodowej:

- Spiętrzenie pokrywy lodowej w km 700,0 – 706,5 spiętrzenie lodu 0,5 m – rozbite przez lodołamacze w dniu 17.02.21 r.
- Spiętrzenie pokrywy lodowej w km 695,0 – 699,0 spiętrzenie lodu od 0,5 do 0,7 m – rozbite przez lodołamacze w dniach 17-18.02.21 r.
- Spiętrzenie pokrywy lodowej w km 691,0 – 692,0 spiętrzenie lodu 0,7 m – rozbite przez lodołamacze w dniu 18.02.21 r.
- Spiętrzenie pokrywy lodowej w km 685,0 – 690,5 spiętrzenie lodu 0,5 m – rozbite przez lodołamacze w dniu 18.02.21 r.
- Spiętrzenie pokrywy lodowej w km 663,0 – 681,5 spiętrzenie lodu 1,8 m – rozbite przez lodołamacze w dniu 19.02.21 r.
- Spiętrzenie pokrywy lodowej w km 652,5 – spiętrzenie lodu ok 1,5m – rozbite przez lodołamacze w dniu 20.02.21 r.

**DYREKTOR**  
**Regionalnego Zarządu Gospodarki**  
**Wodnej w Szczecinie**  
**Marek Duklanowski**